
dX
+50
−50
−6
+6
H


dD
+50
−50
−90
+90
D


dZ
+50
−50
80
Z


dX
+50
−50
−90
+90
D


dD
+50
−50
−6
+6
H


dP
+500
−500
−6
+6
H


N
E
R
50.0
20.1
arcsec


X
D
S
Z
R
10.0
arcsec
bins
pointing run


D
+90
H
12
−6
+6
12
−90
100''